

# ಗುಲಬ್‌ಗಾರ್ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಕ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

\* ಫೋನ್ ನಂಬರ್: -221830/256950

ಫ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್: -256403 \*

ಇ-ಮೆಲ್‌: - [seconmerl@gmail.com](mailto:seconmerl@gmail.com)



ಇವರ ಕಳೀರಿ,  
ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ).  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ವ್ಯಕ್ತ  
ಗು.ವ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.

(ಅಂತಿಮ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವ್ಯತ್ರ) /ಕ/ಕಾನಿಅ(ಕ)/ಸಾನಿಅ-2/19-20 ೨೦೧೦-೧೧.

ದಿನಾಂಕ : ೨೫/೭/೧೯

## ದಿನಾಂಕ 11-07-2019ರ ಜನ ಸ್ವಂದನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 11-07-2019 ರಂದು ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ.ಮೇಹನ್ ಕುಮಾರ ಆರ.ಎಸ್  
ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವ್ಯತ್ರ ಕಳೀರಿ ಗು.ವ.ಸ.ಕಂ.ನಿ ಕಲಬುಗ್ರಾ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ  
ಒಂದು ಕೊರತೆಯ ಕುರಿತು ಜನಸ್ವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಯಿತು.

### ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರಿಸ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು :

1. ಶ್ರೀ ಮೇಹನ್ ಕುಮಾರ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಕಲಬುಗ್ರಾ ವ್ಯತ್ರ ಕಳೀರಿ ಗು.ವ.ಸ.ಕಂ.ನಿ.
2. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಂಶ ರೆಡ್ಡಿ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ(ವಿ) ಉಪ ವಿಭಾಗ ಯಾದಗಿರಿ.
3. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟಕ-2 ಯಾದಗಿರಿ ಶಾಹಿ.
4. ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟಕ-1 ಯಾದಗಿರಿ ಶಾಹಿ.
5. ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಪೂರ್ವ ಶಾಹಿ.
6. ಶ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹತ್ತಿಕುರೆ ಶಾಹಿ.
7. ಶ್ರೀ ಏರಭದ್ರಯ್ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುದ್ರಾಳ್ ಶಾಹಿ.
8. ಶ್ರೀ ರಾಜು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯರಗೋಳ್ ಶಾಹಿ.

### ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಮೇಹನ್ ಕುಮಾರ ಆ.ಇಂ(ವಿ) ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಂಶ ರೆಡ್ಡಿ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ(ವಿ)  
ಉಪ ವಿಭಾಗ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಕೇಳಿರುವ ಹಾಗೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

1. ಶ್ರೀ ಮರಪ್ಪೆ ತಾಣಾಗುಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ತಾಣಾಗುಂದಿ ಫೀಡರ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನಲ್ಲಿ ಅಡಚನಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹಳವುಂಟು ಬಾರಿ ಲೈನ್‌ಫಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತಾಣಾಗುಂದಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಜ.ಪ.ಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊರೆಯತ್ತಾರೆ.  
ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾನ್ವಿತಾರ್ಥಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಎನ್.ಜೆ.ವಾಯ್ ಕಾಮಾಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಿದ ಹಂಡಲ್ಲಿಯತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್.ಜೆ.ವಾಯ್ ಫೀಡರ್‌ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯವಾಗದಂತೆ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜ.ಪ.ಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ) ರವರು ಕಾಮಾಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಪರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
2. ಶ್ರೀ ಎರ್ಎಂಡ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ನೇಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೆ ತಂದರು.  
ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದೂರವಾ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಿವಾಗಿ ಸ್ನೇಕರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ದೂರಗಳು ಬರದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾನ್ವಿತಾರ್ಥಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ) ಯಾದಗಿರಿ ರವರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು.
3. ಶ್ರೀ ಪಾಲ್ ದಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಜ.ಪ.ಎಸ್ ರೀವೇರಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.  
ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ರವರು ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಫಿಮೇಲ್ ಕಂಪಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಆರೋಚ ಆಗುವಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

4. ಶ್ರೀ ಪಡೆಪ್ಪ ಮೌಕಾರಿ ಮೃತಾಪುರ, ಇವರು ಮೃತಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡಚಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೋರಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ) ಯಾದಗಿರಿ ರವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ 33/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕ್ಕೆಂಪ್ರೈಸ್ ಯಾದಗಿರಿ 110/33/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕ್ಕೆಂಪ್ರೈಸ್ ಬಳಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಚನಾಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವಿದ್ಯುತ್ ಇದರಿಂದ ಲೈನ್‌ಫಾಲ್‌ಬರ್ತ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವೀಕಾರು 110/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 20 ಎಮ್.ವಿ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಚನಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರು ದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಬಳಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಚನಾಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

5. ಶ್ರೀ ಎಣ್ಟ್ಲೋ ಚವ್ವಾನ್, ಇವರು ಯಾರ್ಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಿಗಳು ಕಡಿದು ಬೋಳುತ್ತಿವೆ ಇದರಿಂದ ಜೀವದ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ) ರವರು ಯಾರ್ಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೀಕಂಡ್‌ಕ್ರೀಂಗ್ ಕಾರ್ಮಾಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಅವಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

6. ನೂರ್ ರ್ಯಾಸ್ ಮೂಲ್ ಮಾಲೀಕರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ್ ಪರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ) ರವರು ಯಾರ್ಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೀಕಂಡ್‌ಕ್ರೀಂಗ್ ಕಾರ್ಮಾಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

7. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಯಾದಗಿರಿ, ಇವರು ಮಾತಾಮಾಣಿಕ್‌ಷಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್‌ಗಳಿಗೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ತಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಲೈನ್‌ಫಾಲ್‌ಬರ್ತ್ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ), ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮರದ ರಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.


8. ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ ತಳಕರವರು ಮಾತಾನಾಡುತ್ತಾ ಶಿಂ ಕೆವಿ ಏಂ ಸೆಟ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಲೋಡ್ ಹೆಚ್‌ನಿಡ್ ಅದಕ್ಕೆ 100 ಕೆವಿ ಹೆಚ್‌ಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ) ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

9. ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾಯ ಬಳಿಕ್ಕರವರು 33 ಕೆವಿ ಲೈನ್‌ಫಾಲ್‌ಪ್ರತಿನಿಷ್ಠೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ದಿನಾಲು ಗ್ರಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ) ರವರು ಮಳೆ ಗಾಳಿಯ ಕಾರಣ ಲೈನ್‌ಫಾಲ್‌ಪ್ರತಿನಿಷ್ಠೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಲೈನ್‌ಫಾಲ್‌ಪ್ರತಿನಿಷ್ಠೆ ತಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯು ಬೆಳ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

  
ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು(ಬಿ),  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯಕ್ತ  
ಗ್ರಂತಿ, ಕಲಬುರಗಿ.

#### ಪ್ರತಿಗಳು:

- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಜೆಸ್ಕ್ವಾಂ ಯಾದಗಿರಿ.
- ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಜೆಸ್ಕ್ವಾಂ ಯಾದಗಿರಿ.